



**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

**Ε Ν Τ Ο Λ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ  
Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν / Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν**

Βεβαιώνουμε την αναγκαιότητα της επισκευής του οχήματος / μηχανήματος με τα κάτωθι στοιχεία :

Βλάβη που διαπιστώθηκε:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

**CPV: 34351100-3, 50116500-6**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:**

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: Ε.Ι.Χ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : ΧΑΥ 3919, ΧΑΥ 9260, ΧΑΥ 5971, ΧΑΥ 6352, ΧΑΥ 5972

2 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/65/R16

2 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/65/R15

4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 255/65/P17 50/50

4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 255/65/P17 30/70

4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 255/75/P16 30/70

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

**Χαλκίδα, 11/11/2022**

**Ο ΟΔΗΓΟΣ**

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ**

**ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**